

A-A(2:1)





接线方式:

1.红线：电源正极
2.绿线：转速信号反馈
3.黄线：正反转。不接正转，接反转。
4.黑线：电源负极
5.蓝线：PWM调速。蓝线接电源负极时电机以额定转速运行，如需调速将蓝线接调速信号控制板。
6.白线：刹车线

CONFIRMED&ACCEPTED BY CUTOMER (客户确认&接受)						品 名		
CUSTOMER'S COMPANY CHOP&SGNATURE 盖章&签名						电机规格书		
一般公差 TOLERANCE	±0.3/±3°	版本 REV.	年 月 日 DATE	变更番号 ECO NO.	变 更 内 容 REVISIONS	设计 BY	备 注 NOTE	REV. A
制 图/DRAWN		比例 SCALE	1:1	物料号			三视图 THIRD ANGLE PROJECTION	
设 计/DESIGNED		单位 UNIT	mm	型 号	28BLDC-AG			
审 核/CHECKED								
承 认/APPROVED		上海四横电机制造有限公司				页 SHEET	1/1	